

ACTA

VISITA DE OBRA

Temas a tratar:

1. Visita a la obra de restauración iglesia San Santiago de Belén acompañados de obispo Monseñor Moisés Atisha

Acuerdos tomados:

Se acuerda en visita lo siguiente:

1. Demolición de mesa de hormigón de Altar Mayor por ser posterior y no ser necesario para ubicar la mesa. Los restos que ocupan la mesa original se dispondrán en una mesa lateral anexa al mismo espacio.
2. La piedra de ara se encuentra en el interior del espacio, se debe pulir e incorporar a mesa original de Altar Mayor.
3. comunidad solicita no enterrar los enterramientos humanos, y para los entierros de los huesos hallados durante los trabajos arqueológicos realizar el entierro junto con la consagración del templo en una de las zonas laterales, previo a su pavimentación.
4. Se aprueba la incorporación de la escalera al vano, se considerará necesaria para acceder al vano.
5. Se aprueba dejar a la vista adonajón hallados exteriores.
6. para la canalleta exterior, instalar una reja para evitar caídas.
7. limpiar espacio previo a su colocación.
8. se solicita limpieza de logs frente a Altar Mayor.
9. Se acuerda coordinar consagración para el espacio y metro de los doros.
10. Se coordinará reunión en abril de obras catedrales.

11. Se solicitará derivación de carpinteros de Altar a D. Eddy Legarre.
 12. Reinterrar piedra existente en propiamente muestre, anexando Listado de asistencia: ítem restauración.

Nombre y apellidos	RUT	Firma
Zaida Santos D.	12.609.370-5	
Doris Condori	9343484-6	
Ilda Santos	6.764.299-6	
Pilar Sepulveda S	13.210.829-3	
Mila Santos D.	5394277-8	
Edouigas FeduAndez	9888474-2	
P. Ricardo Leonal Garin	24725733-0	
Moisés Moises ATISAA	11.472.027-5	